

**Матеріально-технічна база
комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок) № 13 Харківської міської ради»**

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків 61081, Мерешанське шосе 20 А, тел.725-20-21, у типовому приміщенні.

Загальна характеристика закладу

кількість будівель/технічний стан, 2/технічний стан-задовільний

проектна потужність, 155

фактична кількість дітей, 157

кількість навчальних - 23/технічний стан- (деякі потребують ремонту)

підсобних- 3/технічний стан- (деякі потребують ремонту)задовільний

адміністративних приміщень – 6 технічний стан-задовільний

Аналіз та технічний стан будівель

- ✓ Кількість поверхів - 2/технічний стан-задовільний
- ✓ Коридори - 1 /технічний стан-задовільний
- ✓ Сходи - 2/технічний стан-задовільний
- ✓ Санвузли - 9/технічний стан-задовільний (1 потребує ремонту)
- ✓ Харчоблок - 1/технічний стан-задовільний
- ✓ Пральня - 1/технічний стан- потребує ремонту
- ✓ Підсобні приміщення - 3/технічний стан- (потребують ремонту)

Аналіз та технічний стан будівель

- ✓ Підвал – 1 /технічний стан-задовільний
- ✓ Медичний кабінет - 1/технічний стан-задовільний

- ✓ Ізолятор – 1 /технічний стан-задовільний
- ✓ Ігрові кімнати та відпочивальні - 16/технічний стан- (деякі потрують ремонту)

Покрівля

- ✓ Вид покрівлі - мяка
- ✓ Площа покрівлі – 830 кв.м./ технічний стан-задовільний

Загальна характеристика інженерних мереж

- ✓ Тепломережа/технічний стан
водяне опалення від мережі КП ХТМ / технічний стан-задовільний
- ✓ Водопостачання, водовідведення/технічний стан (СМУ- 3)
- ✓ Електромережа/технічний стан-задовільний
- ✓ Прилади обліку/технічний стан задовільний

Загальна характеристика території

- ✓ Площа - 556 кв.м
- ✓ Площа асфальтобетонного покриття – 800 м²/ (350 м² потребує відновлення);
- ✓ Огорожа/ – 320 м.п. технічний стан-задовільний
- ✓ Загальна кількість зелених насаджень - 76 (28 дерев необхідно кронувати);
- ✓ Малі архітектурні форми – 44 (стан задовільний)
- ✓ Павільйони – 6 /технічний стан задовільний, (1 – стан не задовільний, та не вистачає 2 павільйона)
- ✓ Контейнери для вивозу сміття/технічний стан-1/стан задовільний
- ✓ Освітлення зовнішнє - у наявності 4 лампи освітлення входів в будівлю.

Оснащення приміщень навчального закладу

Харчоблок (технологічне обладнання/господарчі товари)- забезпечено всім 100% (потребує заміни 3 столів).

- ✓ Пральня – 1 /потребує ремонту
- ✓ Медичний кабінет 1 – стан задовільний,
- ✓ Ізолятор - 1 – стан задовільний,
- ✓ Господарчий інвентар- забезпечено на 100%, потребує оновлення раз на рік через постійну експлуатацію:
- ✓ Ігрові, відпочивальні закладу (іграшки, меблі, канцтовари, господарчі товари тощо)- забезпечено, але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації - канцтовари, іграшки, миючі засоби, пральний порошок потребують постійного оновлення.
- ✓ Посуд – забезпечено , але постійно потребує оновлення через високу амортизацію: приблизно раз на рік
- ✓ Вікна – всього 77 шт (530 кв.м.),
замінено 54 шт (357 кв.м),стан задовільний
23 шт – (173 кв.м) – потребують заміни